

## 動作確認チェックシート

|          |            |                  |                      |      |              |
|----------|------------|------------------|----------------------|------|--------------|
| 検査日      | 2026年5月18日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                      |      |              |
| 商品名      | 金属顕微鏡      | 電源電圧             | 1相100Vx4個            | 照明   | 落射/透過        |
| 型式       | MX61-F     | 周波数              | 50/60 Hz             | レボルバ | 自動           |
| メーカー名    | オリンパス      | 接眼レンズ            | SWH10X-H/26.5        | ステージ | BH3-SIC6     |
| 機械Ser.No | 7B21364    | 対物レンズ            | MPlanFLN2.5x/5x      | 外寸   | W430D840H650 |
| 製造年月     | 年 月        |                  | LMPlanFLN10x/20x/50x | 重量   |              |


| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・観察(落射/透過) 観察サンプル(CHRAT-001)





2.5x

5x

・通電確認

OB/ASランプ点灯 確認

落射/透過ランプ点灯(調光) 確認



10x

20x

・可動部確認

ステージZ軸粗動/微動 確認

ステージX,Y軸動作 確認

レボルバ回転 動作



50x

明視野/暗視野

・測長機能付き(カメラ/モニター)



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2.5h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

