

管理番号

J70575

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	台秤	電源・電圧	AC100V	計量台寸法	W600 D900
型式	FC-EX-S	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	クボタ	ひょう量	300 kg		
機械Ser.No	CC09-0829-0-3	目量	0.1 kg		
製造年月	-	消費電力	20 w		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。(指定の分銅を使用する)

1. 外観・・・異常なし



測定重量物



社内測定器:KS-C7002使用



2. 繰り返し性テスト

同じ重量物を10回計量しその誤差を記入



2.繰り返し

①	189.4 kg
②	189.4 kg
③	189.4 kg
④	189.4 kg
⑤	189.4 kg
⑥	189.4 kg
⑦	189.4 kg
⑧	189.4 kg
⑨	189.4 kg
⑩	189.4 kg
誤差	0.0 kg

3. 四隅誤差測定

(右下の図の場所を測定)

10kgの分銅を使用)

3.四隅誤差(10.0 kg)	
①	10.0kg
②	10.0kg
③	10.0kg
④	10.0kg
⑤	10.0kg
⑥	10.0kg
⑦	10.0kg
⑧	10.0kg
⑨	10.0kg
最大誤差	0.0 kg



①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[6H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

