

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	高電圧パワー増幅器	電源電圧	DC 24 V 300VA	出力端子	高圧BNC端子
型式	Model 2210	出力	40 w		
メーカー名	TREK	入力電圧	0~10V		
機械Ser.No		出力電圧	±1000 V		
製造年月	年 月	出力電流	±20 mA		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

(1) RF電源本体

◎ SW類 ○ POWER, POLARITY(-, OFF, +) 確認

(VOLUME) RESPONSE, DC OFFSET

◎ 表示類 ○ DC OFFSET VOLT表示

(LED) POWER ON, HV ON

◎ 動作 ○ DC入力 1~10V 時の HV出力状況

使用機器 DC電源 Agilent E3640A, 高電圧計 KIKUSUI 149-10A

入力電圧(V) 出力電圧(V)

0	0
1	99
2	201
4	406
6	611
8	815
10	1019



201 V



611 V



1019 V

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

管理入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

