

動作確認チェックシート


検査日	2025年 7月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	差圧計	年式	不明		
型式	WO81(垂直式)	レンジ	0～50Pa		
メーカー名	山本電機製作所	ロット,No	6554430		
シリアル,No	3097909				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認実施。→問題なし。

2、差圧動作確認実施。→メータ差動圧動作問題なし。下の表による。(データはアナログ値、目視確認によ



差圧計 吸引による差圧動作テスト				
ねらい圧力 測定器	0Pa	25Pa	50Pa	備考
対象品 OB0371-1/2 0～50Pa	0Pa	25Pa	50Pa	吸引 ポート
比較品 ASKN0.020574 0～200Pa	0Pa	25Pa	50Pa	
	常圧時	減圧	減圧	テスト圧力条件



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日



動作確認チェックシート


検査日	2025年 7月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	差圧計	年式	不明		
型式	WO81(垂直式)	レンジ	0～50Pa		
メーカー名	山本電機製作所	ロット,No	6642317		
シリアル,No	3097909				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認実施。→問題なし。

2、差圧動作確認実施。→メータ差動圧動作問題なし。下の表による。(データはアナログ値、目視確認によ



差圧計 吸引による差圧動作テスト				
ねらい圧力 測定器	0Pa	25Pa	50Pa	備考
対象品 OB0371-2/2 0～50Pa	0Pa	25Pa	50Pa	吸引 ポート
比較品 ASKNo.O20574 0～200Pa	0Pa	25Pa	50Pa	
	常圧時	減圧	減圧	テスト圧力条件



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[

]出荷日

年

月

日

