

Q73137

動作確認チェックシート

検査日	2026年7月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	実体顕微鏡	接眼レンズ	10×20		
型式	TZW7045-SU1	対物レンズ	0.7～4		
メーカー名		外寸	W390 D400 425		
機械Ser.No		重量	-		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


・外観…異常なし




・観察



対物レンズ




0.7x




0.8x

・可動部動作


Z軸粗動動作 確認



1.0x



1.5x



2.0x

・照明

電源ON/OFF 確認

調光調整確認



3.0x



4.0x



4.5x

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

