

管理番号

P30167

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	AC100V		
型式	P4K18-2	周波数	50/60Hz		
メーカー名	松定プレジジョン	出力	DC 0~18V		
機械Ser.No	H003545S		DC 0~2A		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, SW類: 各SW及びジョグダイヤル 確認
- 2, 表示類: 電圧値表示、電流値表示 確認
- 3, 動作: 電圧電流源の出力確認 (パラメーターは工場出荷状況への初期化を行い後に、動作確認実施)

電圧

電圧発生	測定電圧
18.0 V	18.09 mA
13.5 V	13.56 mA
9.0 V	9.03 mA
4.5 V	4.50 mA
1.0 V	0.98 mA



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX