

動作確認チェックシート

検査日	2025年 10月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	成膜コントローラ	電源電圧	単相 85~230V 60W		0.00381 Å 6MHz
型式	CRTM-9100G	周波数	50 / 60 Hz	表示測定範囲	0.000~999.9 k Å
メーカー名	ULVAC	周波数レンジ	3.0~5.01 MHz	サンプリングレート	250ms
機械Ser.No	002103		4.0~6.01 MHz	SSカード	3
製造年月	年 月	測定分解能	0.00550 Å 5MHz	DIOカード	2

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, START, STOP, RESET, MENU, CLR, ENT

▲, ▼, ▶, ◀, 0~9, F1~F5 確認

◎ 表示類

○ 各種測定表示
(LED) POWER

◎ 動作



KEY TEST



DISP TEST



DI/O TEST



SS TEST



DATA DISPLAY



RS232C TEST



USB BACKUP TEST

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H] CRTM-9100Gに適合する水晶振動子センサが無いので、通電TESTその他実施。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

