管理番号

JB0180

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月28日
商品名	マグネチックスターラー
型式	MS-3
メーカー名	井内盛栄堂
機械Ser,No	
製造年月	

（機械の仕様・規格を記入する。）

電源電圧	AC100V		
周波数	(50 / 60)Hz		
スターラー	2台		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 カバー一部欠損、ビニールテープで蓋固定してある。

2 NO,1VR反応無し。

3 3,4番にスターラー接続、攪拌子φ8x30入れて、VR、MAX攪拌確認。

4 スターラー1台ケーブル補修してある。



NO,1VR反応無し。



カバー一部欠損。







取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録 ・再動作	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント） NO,1VR反応無し。　[責任者]

動作(OK)　作業工数[2 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日