

M40951


## 動作確認チェックシート

| 検査日      | 2025年7月29日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                    |           |                 |
|----------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 商品名      | クライオポンプ    | 到達温度             | 15 (K) 以下          | 適合コンプレッサー | C10/C10AT/C10ES |
| 型式       | CRYO-U6H   | フランジ径            | VG150              |           |                 |
| メーカー名    | アルバック      | 排気速度             | 窒素: 750 L/S        |           |                 |
| 機械Ser.No | 0009281D   | 冷却降下時間           | 80/70 min(50/60Hz) |           |                 |
| 製造年月     | —          | 重量               | 19Kg               |           |                 |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。            | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。              | ○        |
| 5 到達圧力    | 機器の仕様/規格を満たしているか。                      | ○        |
| 6 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・M40951 : CRYO-U6H



社内在庫コンプレッサー



・到達温度: 10K

・到達圧力:  $1.4 \times 10^{-4}$  Pa

取扱説明書(無)

\* 社内在庫コンプレッサーと接続し正常に動作する事を確認致しました。

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK ) 作業時間[ 3.5 H ]

検査担当[ 立野 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

