

管理番号



051209

再動作確認チェックシート

検査日	2025年12月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	フランジ外径	279mm		
型式	CAP-80 Mark II	フランジ	VG200		
メーカー名	アネルバ	排気速度	6,000L/S		
機械Ser.No	149203D	到達温度	15K以下		
製造年月	—	重量	25Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・051209(CAP-80MK II)



コンプレッサー

到達圧力：3.3 × 10⁻⁴Pa

取扱説明書(無) ・社内在庫品(CRC-874)を使用して動作確認を実施しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.5 H]

検査担当[立野]

中野

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日